



keerlus afvaldienst nog nodig?

- >> houtwal; slechte struiken en bomen eruit inventariseren en evt. aanvullen met:
  - vuilboom
  - hazelnoot
  - geoorde wilg
  - katwilg
- >> aan de randen;
  - vlinderstruik (zuidoost rand)
  - gelderse roos
  - krent
  - prunus padus
  - sleedoorn
  - gele en rode kornoelje

- >> bomen:
  - berk - *Betula pubescens*
  - zomerlinde - *Tilia platyphyllos*
  - winterlinde - *Tilia cordata*
  - els - *Alnus glutinosa*
  - peer - *Pyrus pyrastrer*
  - appel - *Malus sylvestris*
  - kweepeer - *Cydonia oblonga*
  - mispel - *Mespilus germanica*
  - fladderiep - *Ulmus laevis*
  - eik - *Quercus robur*
  - tamme kastanje - *Castanea sativa*
  - okkernoot/walnoot - *Juglans regia*
  - vogelkers - *Prunus padus*

- >> struiken:
  - liguster - *Ligustrum ovalifolium*
  - gele kornoelje - *Cornus mas*
  - vlinderstruik - *Buddleja davidii*
  - katwilg - *Salix viminalis*
  - rode kornoelje - *Cornus sanguinea*
  - sleedoorn - *Prunus spinosa*
  - sering - *Syringa vulgaris*
  - kardinaalsmuts - *Euonymus europaeus*

gewijzigd bomenplan dd 25 feb 2014

**'s-Hertogenbosch**  
Stadsontwikkeling

**Inrichtingsplan**  
ORV-MIBA-HOEF-IPB-2

Inr openbare ruimte

omschrijving:

beschrijving: Beplantingsplan Hofgebouw	versie: 2	status: In bewerking
Wijz. Getekend	Datum	Omschrijving

schaal: 1:500  
 formaat: A3  
 datum: 25 feb 2014

team: SO/ORV  
 getekend: miba  
 ORV-MIBA-HOEF-IPB-2.dgn

ORV-MIBA-HOEF-IPB-2.dgn 25-2-2014 14:14:24